

COMPUTERIZED VEHICLE TEST REPORT

טופס סיכום אחיד בהתאם להוראות משרד התחבורה

טופס סיכום אחיד עפ"י הוראות משרד התחבורה התחבורה כללי ממוחשב לרכב

רשיון מס': 4270 -- רכב מס' 99-156-31

143	138	135	143				לחץ דחיסה: אמפר
							אחוז נפילת לחץ

מס' כרטיס: 189640

מזמין הבדיקה: אברמוביץ אלעד דגם רכב:

תוצר רכב: ניסאן מס' שילדה: 1182621

מונה רשום: 118191 מס' מנוע: 074792

שנת יצור: 2015 סוג מרכב: שילדת מרכב

אבחנה	סטטוס		מכלול הבדיקה
	תקין	לא תקין	
רעשים במנוע + מגלגלות ואביזרים+טורבו, צריכת שמן ולחץ עוקה מבלאי נזילות/רטיבות שמן, תושבות מנוע פגומות-וברציה, לתקן הערות מחשב לפי דוח מצורף, הזרקת דלק לקוויה לתקן, לתקן קוורוויזה וסימני נזילה+חסר מעט מים,	X		מנוע, מערכת קירור מערכת דלק, מערכת הצתה
שחיקת צמיגים, לתקן זוויות היגוי	X	✓	מערכת פליטה
בולמי זעזועים אחוריים חלשים	X		סין קדמי ומערכת היגוי
תיקונים במרכב פח וצבע פגיעה בצד שמאל, הוחלפו חלקי מרכב בברגים, מעיכות בתחתית מעיכות סף ימין/שמאל+מדרגות צד, פגיעות פח ופגמים בצבע, פגושים פגומים אחורי חסר, פלסטיק, הוחלפה שמשה אחורית, מגן תחתון מפגום תומך מכסה מנוע פגום	X		שילדה ומרכב ליקויים בעל משמעות נמוכה
לפרק גלגלים לבדיקה	X		ליקויים בעל משמעות שולית
צמיגים יבשים, פגמים בחישוקים, רעידה בצמיגים	X		מערכת בלמים(ללא פירוק גלגלים)
תאריך מצבר 7/16, מצבר אינו מטופל	X		צמיגים
נקישה בשלוב +השהייה בשלוב ומעבר הילוכים, תושבות תיבת הילוכים יבשות	X		(מערכת תאורה) כולל מצבר
לתקן הערות מחשב לפי דוח מצורף, לבדוק רצועת תיזמון (במנוע עם רצועה)-יש לברר זמני טיפולים-מצורף דו"ח ממוחשב לבדיקת מנוע, הצעת מחיר לתיקונים יש לקבל במוסד מורשה - לפני הרכישה, אין אחריות למערכת אלקטרונית בתיבת הילוכים, אין אחריות לגיר אוטומטי+טורבו לרכב מעל 100,000 ק"מ, אין אחריות לתקלות סוגי יצרן, מגב אחורי פגום	X	✓	העברת הכוח מחוונים הערות כלליות

*אני מזמין הבדיקה מאשר שקראתי והובא לידעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום--חתימה *
 הצעת תיקון יש לקבל במוסד מורשה-לפני רכישה. להוריד גלגלים ולבדוק רפידות בלם.
 והבדיקה אינה כוללת בדיקת מזגן. אין אחריות על תקלות או ליקויי יצרן.

אני החתום מטה איתמר מדמון 474 מאשר כי בדקתי את הרכב הנ"ל וערכתי מבחן דרך בתאריך 10:26 13/11/2017 במקום הרצליה
 1. והממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה.
 משמעות הליקויים, חומרתם, והערכת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסד מורשה ובאחריות קונה הרכב.

2. להסרת ספק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקת מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכתיו בלבד.
 בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה.

3. צילום רישיון הרכב שהוצג בעת הבדיקה שמור לתקופה של 12 יודשים.

4. אני מזמין הבדיקה מאשר שקראתי והובאו לידעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שממצאים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה.

איתמר מדמון
 474
 משרד התחבורה
 חתימת הבוחן

אברמוביץ אלעד

חתימת הלקוח



mivdak mivdak
 hasadnaot 45577 herzeliya

	Order no.	:
	Customer no.	:
	Registration	:
	Mileage	:
	First registrat.	:
	Fitter	:
Tel.(private)	Telephone	:
Tel.(business)	Fax	:

NISSAN,Qashqai [J11E], Qashqai 1.6 DCi, Diesel, 1.6, 96.0kw, 12/2013 -
 , R9M, SJNFDAJ11U1182621

System overview

11/13/17 9:44 AM

1. Search result

9:44 AM

System name	Number of errors
Diesel EDC 17C84	1
Airbag AB 4.0	
Transmission control 8.0	0
Power steering 9.6.3	
Chassis control 4.0	
Central electronics CE 4.0	0
Instrument cluster 9.6.1	
Automatic A/C 4.0	
Battery management 3.0	
Display/operating unit 3.0	
Tire pressure monitor 4.0	
Electr. parking brake 4.0	
Gateway 4.0	0
ESP 9.0 (Basic program)	

Remarks: _____



 Date

 Signature

loaded test procedure data: D4



Speed 194 1/min
Oil temperature 26.1 °C
Battery voltage 0.0 V
Starter current CH1 -366.3 A



Escape ESC

Help F1 ?

F2

F3

F4

F5

Toggle

F7

F8

F9

Diagnostic Sof

Previous F11 <<

Next F12 >>



פרטי
9915631

פרטי

שם/חברה:
ר'ח'
העיר והמיקוד
טל'
תאריך בדיקה: 13/11/2017
שעה: 9:35
סטטוס העמסה

מס' לוחית רישוי
קמ'
רישום הרכב: //
יצרן הרכב
סוג הרכב
מס' שילדה
מספר סרנים: 2

ערכי הבדיקה							תחומים	תוצאות
סטיית אופן								
סרן קידמי + 0 m/km		סרן אחורי --- m/km					תקין 5 -<= 12 תחום הפרש מעל 5 - 12	FA בדיקה תקינה
בדיקת בולמי זעזועים								
סרן קידמי	שמאל 74 %	ימין 74 %	abs. הפרש 0 %	משקל 943 kg	שמאל 24 Mm	ימין 24 Mm	הפרש <= 40 % לקוי סרן קידמי סרן אחורי Proc. <= 40 % Proc. <= 55 %	FA הפרש תקין (%) FA שמאל תקין FA ימין תקין RA הפרש תקין (%) RA שמאל תקין RA ימין תקין
סרן אחורי	79 %	81 %	2 %	535 kg	28 Mm	25 Mm	חלש >= 40 % תקין > 55 %	
משקל כללי				1478 kg				
מד בלם								
		כוח בלימה					סרן קידמי הפרש < 25 % לקוי בלם יד	FA הפרש תקין
סרן קידמי	שמאל 3.40 kN	ימין 3.84 kN	הפרש 11 %				הפרש < 50 % לקוי	PB הפרש תקין
בלם יד	1.86 kN	1.17 kN	37 %				סרן אחורי הפרש < 25 % לקוי	RA הפרש תקין
סרן אחורי	1.73 kN	2.05 kN	16 %				תאוצה SB < 50 % לקוי PB < 16 % לקוי	האטה SB תקינה האטה PB תקינה
הערכה סטטית סופית			76 %					
תאוצת בלם שרות			21 %					
תאוצת בלם חניה				משקל כללי	1478 kg			



מוסך פיתוח ל.נ. בע"מ

מוסך מורשה "רנו" "ניסאן" ♦ חלפים מקוריים

גלגלי הפלדה 10 א.ת. הרצליה, ת.ד. 12267 מיקוד 46722, טל: 09-9563994-956641, פקס: 09-9543785



עמוד 1 מתוך 1

14:34:03 16/11/2017

270027807

הצעה מספר

קוד פיצול: 2 אחריות מוסך
תאריך הקמת ההצעה: 15/11/2017
תאריך תוקף ההצעה: 29/11/2017
% השתתפות:
תאור הסכם:

הזמנת לקוח:
מספר רישוי: 99-156-31
שילדה: SJNFDAJ11U1182621
מד אוץ: 118210

לכבוד:
שם לקוח: . כפר שמריהו מ.מ.
אביב דרך 1 כפר שמריהו
טלפון: 073-2776610,054-2300797
שם דגם: קשקאי 1.6 טורבו דיזל אוטומטי אסנטה

בקשות לקוח:

הערכת עלות

0.00

תאור בקשת לקוח

בקשה נושא

58 תיקונים לפני הרכב

עבודות:

סה"כ

0.00

מחיר ש"ע

0.00

זמן

לא נראו נזילות שמן או חוסר שמן. לא 0.50
נשמעו רעשים מאיזור המנוע לא נראו
תקלות מחשב נכונות לזמן זה בלמים
נבדקו נמצאו תקינים

תאור שעתון

גורם משלם

אחריות מוסך

בקשה שעתון

58 XX10

0.00

סה"כ

סיכום כללי:

0.00

סה"כ ללא הנחות:

0.00

סה"כ אחרי הנחה:

0.00

סה"כ מע"מ: 0 %

0.00

סה"כ הצעה כולל מע"מ:

אחרי הנחה

הנחות

לפני הנחה

0.00

0.00

סה"כ עבודות:

0.00

0.00

סה"כ עבודות חוץ:

0.00

0.00

סה"כ חלפים:

ט.ל.ח

לא לתשלום במסגרת הסכם/אחריות

חתימת הלקוח:

הריני מאשר את ביצוע העבודה ברכב

המלצות בוחר:

תנאי אחריות:

האחריות לחלפים שנרכשו במרכז שירות מורשה יבואן היא לפגם שמקורו בכשל בייצור או בחומרים לקויים. חלף שהתגלה בו פגם הנכלל באחריות יתוקן או יוחלף ללא תשלום.

תקופת האחריות לחלפים מקוריים חדשים שהותקנו במרכז שירות מורשה יבואן היא שנתיים ללא הגבלת ק"מ ובכל מקרה לא פחות מתקופת אחריות היצרן שנותרה לרכב.

האחריות לחלפים מקוריים שלא הותקנו במרכז שירות מורשה יבואן היא לחלף בלבד לתקופה בת שלושה חודשים או 6,000 ק"מ, מיום התקנת החלף ברכב, ככל שנדרשת התקנה כאמור לצורך השימוש בחלף, ואם לא נדרשת התקנה - מיום המסירה לקונה והכל לפי המוקדם מביניהם.

תקופת האחריות לחלפים מתוצרת MOTRIOVA ולחלפים משופצים ע"י יצרני הרכב שהותקנו במרכז שירות מורשה יבואן היא לשנה ללא הגבלת ק"מ.

האחריות לחלפים חליפיים או חלפים משופצים/משומשים מכל סוג היא לתקופה שלא תפחת מתקופת האחריות שנתן יצרן החלפים או מי מטעמו ובכל מקרה לא פחות משלושה חודשים או 6,000 ק"מ, המוקדם מביניהם.

האחריות לעבודה שבוצעה ברכב היא לתקופה בת שלושה חודשים או 6,000 ק"מ, המוקדם מביניהם.

COMPUTERIZED VEHICLE TEST REPORT

טופס סיכום אחיד בהתאם להוראות משרד התחבורה

טופס סיכום אחיד עפ"י הוראות משרד התחבורהקה כללי ממוחשב לרכב

רשיון מס: 4270 **רכב מס' 99-156-31**

מס' כרטיס: 189640

143	138	135	143				לחץ דחיסה: אמפר
							אחוז נפילת לחץ

מזמין הבדיקה: אברמוביץ אלעד **דגם רכב:**
 תוצר רכב: ניסאן **מס' שילדה:** 1182621
 מונה רשום: 118191 **מס' מנוע:** 074792
 שנת יצור: 2015 **סוג מרכב:** שילדת מרכב

מכלול הבדיקה	סטטוס		אבחנה
	תקין	לא תקין	
מנוע, מערכת קירור, מערכת דלק, מערכת הצתה		X	רעשים במונע + מגלגלות ואביזרים+טורבו, צריכת שמן ולחץ עוקה מבלאי נוזילות/רטיבות שמן, תושבות מנוע פגומות-וברציה, לתקן הערות מחשב לפי דוח מצורף, הזרקת דלק לקוויה לתקן, לתקן קורווייה וסימני נוילה+חסר מעט מים,
מערכת פליטה	✓		
סרן קדמי ומערכת היגוי		X	שחיקת צמיגים, לתקן זוויות היגוי
קפיצים		X	בולמי זעזועים אחוריים חלשים
שילדה ומרכב ליקויים בעל משמעות נמוכה		X	תיקונים במרכב פח וצבע פגיעה בצד שמאל, הוחלפו חלקי מרכב בברגים, מעיכות בתחתית מעיכות סף ימין/שמאל+מדרגות צד, פגיעות פח ופגמים בצבע, פגושים פגומים אחורי חסר, פלסטיק, הוחלפה שמשה אחורית, מגן תחתון מפגום תומך מכסה מנוע פגום
ליקויים בעל משמעות שולית		X	לפרק גלגלים לבדיקה
מערכת בלמים(ללא פירוק) גלגלים		X	צמיגים יבשים, פגמים בחישוקים, רעידה בצמיגים
צמיגים		X	תאריך מצבר 7/16, מצבר אינו מטופל
(מערכת תאורה) כולל מצבר		X	נקישה בשלוב +השהייה בשלוב ומעבר הילוכים, תושבות תיבת הילוכים יבשות
העברת הכוח		X	
מחוננים	✓		
הערות כלליות			לתקן הערות מחשב לפי דוח מצורף, לבדוק רצועת תיזמון (במונע עם רצועה)-יש לברר זמני טיפולים-מצורף דו"ח ממוחשב לבדיקת מנוע, הצעת מחיר לתיקונים יש לקבל במוסד מורשה - לפני הרכישה, אין אחריות למערכת אלקטרונית בתיבת הילוכים, אין אחריות לגיר אוטומטי+טורבו לרכב מעל 100,000 ק"מ, אין אחריות לתקלות סוגי יצרן, מגב אחורי פגום

*אני מזמין הבדיקה מאשר שקראתי והובא לידעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום--חתימה
 הצעת תיקון יש לקבל במוסד מורשה-לפני רכישה. להוריד גלגלים ולבדוק רפידות בלם.
 הבדיקה אינה כוללת בדיקת מזגן. אין אחריות על תקלות או ליקויי יצרן.

- אני החתום מטה איתמר מדמון 474 מאשר כי בדקתי את הרכב הנייל וערכתי מבחן דרך בתאריך 13/11/2017 10:26 במקום הרצליה
- וזממצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס סיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים, חומרתם, והערכתמחיר לתיקון יש לקבל במוסד מורשה ובאחריות קונה הרכב.
 - להסרת ספק מובהר כי בדיקת הרכב המבוצעת על ידי מכון הבדיקה הינה בדיקת מכנית בדבר מצבו המכני של הרכב ומערכותיו בלבד. בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה.
 - צילום רישיון הרכב שהוצג בעת הבדיקה שמור לתקופה של 12 חודשים.
 - אני מזמין הבדיקה מאשר שקראתי והובאו לידעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידוע לי שממצאים אלה בלבד מחייבים את מכון הבדיקה.

איתמר מדמון
 474
 חתימת הבוחן

אברמוביץ אלעד
 חתימת הלקוח



mivdak mivdak
 hasadnaot 45577 herzeliya

	Order no.	:
	Customer no.	:
	Registration	:
	Mileage	:
	First registrat.	:
	Fitter	:
Tel.(private)	Telephone	:
Tel.(business)	Fax	:

NISSAN,Qashqai [J11E], Qashqai 1.6 DCi, Diesel, 1.6, 96.0kw, 12/2013 -
 , R9M, SJNFDAJ11U1182621

11/13/17 9:44 AM

System overview

9:44 AM

1. Search result

System name	Number of errors
Diesel EDC 17C84	1
Airbag AB 4.0	
Transmission control 8.0	0
Power steering 9.6.3	
Chassis control 4.0	
Central electronics CE 4.0	0
Instrument cluster 9.6.1	
Automatic A/C 4.0	
Battery management 3.0	
Display/operating unit 3.0	
Tire pressure monitor 4.0	
Electr. parking brake 4.0	
Gateway 4.0	0
ESP 9.0 (Basic program)	

Remarks: _____

Date

Signature